

WELCOME
TO SAF-HOLLAND!

Dear Visitors,

We are delighted to welcome you to our plant site.

In the interests of safety and to protect you from any specific hazards you may be exposed to on our site, please familiarize yourself with the following regulations and instructions, and comply with them during your visit.

You will receive a visitor’s badge at the reception desk. Please wear this visitor’s badge clearly visible over your clothing.

NOTE

All information acquired while visiting SAF-HOLLAND is strictly confidential, and may not be shared with any other entity without permissions from plant management.

SAF-HOLLAND is certified according to ISO 9001 (Quality Management System) and ISO 14001 (Environmental Management System).

During your visit, please ensure that you use the resources provided to you as carefully as possible.



XL-SH20013WI-en-US Rev A · 2022-02-14 · Amendments and errors reserved ©SAF-HOLLAND, Inc.



¡BIENVENIDO A SAF-HOLLAND!

Estimados visitantes,

Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestra planta.

En el interés de la seguridad y para protegerlo de cualquier peligro a los que puede estar expuesto en nuestras instalaciones, familiarícese con las siguientes reglas y políticas, y cúmplalas durante su visita.

NOTA

Toda la información adquirida durante su visita a SAF-HOLLAND es estrictamente confidencial y no puede compartirse con ningún otra entidad sin permiso de la gerencia de la planta.

SAF-HOLLAND cuenta con la certificación ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad) e ISO 14001 (Sistema de Gestión Medioambiental).

Durante su visita, asegúrese de utilizar los recursos proporcionados con el mayor cuidado posible.

SERVICIOS DE EMERGENCIA

EMERGENCIA 911

safholland.com.mx

SAF-HOLLAND International Services
México, S. de R.L. de C.V. Prolongación Privada Balvanera #101, Parque Industrial Querétaro Fase IV, C.P. 76220, Santiago de Querétaro, Mexico
+52.442.291.1723

INFORMACION
DE SEGURIDAD
QUERETARO

Planta 4018

TELEFONOS IMPORTANTES SEGURIDAD

RECEPCIÓN +52.442.291.1723

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

En el área industrial es obligatorio el uso de chaleco de seguridad. Los visitantes que permanezcan, sin excepción, dentro del área de oficinas quedán excentos de esta obligación.

Favor de usar únicamente las rutas peatonales marcadas y las puertas de acceso designadas.

Los visitantes sin calzado de seguridad deben permanecer en las rutas peatonales designados en todo momento.

Las regulaciones mexicanas de tránsito se aplican en todas las instalaciones. Se debe dar prioridad al movimiento de peatones y montacargas. La velocidad máxima permitida es de 10 km/h.

Tenga cuidado con el tráfico interno del sitio. Hay un gran volumen de tráfico en todo el sitio de la fábrica. Así que por favor mantenga una distancia de seguridad.

No se le permite ingresar a áreas operativas o Instalaciones más allá de las de su área de actividad.

Está prohibido operar interruptores o llegar a máquinas y sistemas. No toque ningún liquido.

Está prohibido fumar en nuestras instalaciones. Pero hay áreas designadas para fumar a su disposición.

La fotografía y la filmación están prohibidas en todas partes en las instalaciones de la fábrica.




MAPA DEL SITIO

Planta 4018

SITE MAP

Plant 4018



QUERÉTARO

Salida de Emergencia /
Emergency Exit



CÓMO COMPORTARSE EN CASO DE ACCIDENTE, INCENDIO
U OTRO PELIGRO

Respete las señales de alarma y obedezca las instrucciones del equipo de protección contra incendios de SAF-HOLLAND. Proceda al punto de reunion apropiado.

En caso de incendio/peligro, siga las rutas de escape y rescate señalizadas.

Punto de reunion / Assembly Point



IN THE EVENT OF AN ACCIDENT, FIRE, OR OTHER HAZARD

Please respect all alarm signals and follow the instructions of the SAF-HOLLAND emergency management team. Please proceed to the appropriate assembly area.

In the event of a fire or hazard, please follow the posted escape routes.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

In the industrial area, visitors are required to wear a warning vest. Those who remain in the office area constantly are exempt from this requirement.

Please use the marked pedestrian paths and the designated pedestrian access routes and doors.

Visitors without safety shoes must remain on the designated pedestrian paths at all times.

The maximum permissible speed is 7 mph on the plant roadways and parking lots.

Please watch out for forklift traffic!
There is a high volume of forklift traffic on the entire site. Please maintain a safe distance from the forklift trucks.

Visitors are not permitted to enter operating areas or facilities beyond those of their area of activity.

It is strictly prohibited to operate any knobs, switches, or controls, etc., or reach into any machines or systems. Do not touch any liquids.

Smoking is prohibited on our premises. But there are designated smoking areas at your disposal.

Photography and recording is prohibited everywhere on the property without prior authorization from the plant manager.



EMERGENCIA 911

EMERGENCIES external 911